

令和5年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和5年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
5001	H30合同点検	○			西小			○	西帯広郵便局前	朝夕の交通量が多く、信号の設置がないため、児童が横断するのは危険。	○		○	・信号機の設置	・児童の横断を禁止し、遠回りしている ・交通指導員・保護者による見守り
5002	H30合同点検	○			西小				西帯広駅跨線橋	跨線橋が老朽化により危険。階段部分が割れている。			○	・跨線橋の改築、修繕	児童への注意喚起
5003		○			西小	○	○		ビレッジハウス北東側交差点	学童へ行く児童が多数通る交差点だが、南北に渡る横断歩道がない危険。		○	○	・横断歩道の設置	児童への注意喚起
5004	H29合同点検	○			柏小			○	東7条南11丁目、12丁目(旧セイコーマート東7条店横、翔陽中学校横)	道路がまっすぐでないため見通しが悪い。11丁目線を横断する車が通学路を横切るので危険。			○	・標識の設置 ・冬場の除雪	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
5005	R3合同点検	○			柏小			○	東6南9丁目、10丁目(協会病院の東側交差点)	交通量が多く、事故も起きている。	○		○	・手押し式信号機の設置	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
5006		○			柏小			○	東10条南10丁目交差点	横断歩道用の信号機がなく子ども目線からだと信号機が見づらい	○		○	・横断歩道用信号機の設置	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
5007	R4合同点検	○			明星小			○	西5条南15丁目～西10条南26丁目	西5条四つ角の雪山が低くなっていた。通学に支障はない。駐車場には山ができています。他は見通しがよい。昨年より状況はよい。			○	・砂の散布 ・継続した除雪対応	交通安全指導
5008	R4合同点検	○			明星小			○	西5条南26丁目～西10条南32丁目	冬季間すこく滑る。気を付けないと転ぶ。雪山の状況はよくなっていた。			○	・砂の散布 ・継続した除雪対応	交通安全指導
5009	R元年合同点検	○			明星小			○	西4条南15丁目～大通南34丁目	・街灯が少ない。 ・信金前交差点の歩行者用信号がない。 ・交差点の雪山で見通しが悪い。			○	・砂の散布 ・継続した除雪対応	市教委(市役所)、町内会との課題共有、交通安全指導
5010		○			明星小			○	ベルコ前	車両の出入りが多い			○	・情報提供	交通安全指導
5011			○		緑丘小			○	緑丘小学校敷地(校舎・グラウンド)の西側道路	街灯がまばらなため、日没後はとても暗い。			○	・街灯の増設	交通安全指導
5012		○			緑丘小			○	セブンイレブン(旧わかばいちまる)～帯広美術館の東西道路	信号機のある横断歩道がなく、南側の地域に在住の児童が登下校に遠回りをしなくてはならない。児童が依然トラックと接触し、転倒し負傷した。	○		○	・手押し信号機の設置	交通安全指導
5013		○			緑丘小			○	西16条南4丁目1号線・2号の交差点(第五中北東角)	点滅信号はあるが、通過車両の速度超過、一時停止無視などが散見される。	○		○	・定周期式信号機又は押しボタン式信号の設置	交通安全指導

■令和5年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和5年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
5014	R3合同点検	○			北栄小		○		西12条南1丁目交差点	手押し信号路横断歩道があるが、信号と案内標識が重なるためか、信号無視をする車が多く危険。	○	○	○	・信号を見やすくする ・横断歩道を塗り直す	登下校時の安全指導
5015	H24合同点検	○			光南小			○	東5条南20丁目1番地(学校前)	通学路に横断歩道がない		○	○	・横断歩道の設置	職員の見守り
5016	R4合同点検	○			光南小			○	東8条南19丁目1番地(十勝学園方面)	通学路に横断歩道がない		○	○	・横断歩道の設置	保護者の見守り
5017	R4合同点検	○			光南小			○	東大通の中道	通学路に横断歩道がない		○	○	・横断歩道の設置	保護者の見守り
5018	R5合同点検	○			啓西小			○	柏林台南町1丁目、白樺16条西2丁目、西17条南3丁目、柏林台東町5丁目(ソフトバンク前)	白樺通南側補導に歩行者用と自転車用の区別がされているが、信号待ちする児童が滞留する場所が自転車用で危険。			○	・看板設置	見守り隊、保護者による現場での注意喚起
5019		○			啓西小			○	西18条南2丁目、柏林台南町2丁目交差点(マックスバリュ西陵店東側)	登校時、渋滞回避の車がスピードを出していて危険。			○	・取り締まりの強化	注意して横断するよう注意喚起
5020		○			啓西小			○	白樺16条西5丁目(ソフトバンクから北100mぐらい)	歩道が狭く、車道側へ傾斜しており、自転車とのすれ違いが難しい。傾斜は冬期間車道側へ転倒すると危険。			○	・注意喚起 ・冬季間の砂まき	気を付けて登下校するよう注意喚起
5021	R5合同点検	○			啓西小			○	柏林台西町1丁目～柏林台中町4丁目の東西の通り	不陸により、雪解けや雨天時に児童の歩行が困難なほどの水たまりができる			○	・排水改善	注意喚起
5022		○			稲田小			○	西15条南39丁目	歩道の電柱から空き家に引き込んである電話線のたるみが歩道を横断している。			○	—	NTTへ連絡し対応依頼中
5023	H30合同点検	○			豊成小			○	清流西2丁目(公園東通と稲田2号線通)	バス路線となっている広い通りで、広尾国道からの抜け道にもなっており交通量も多い。		○	○	・横断歩道の設置 ・スクールゾーン標識の設置	交通ボランティアの見守り
5024	R5合同点検	○			豊成小			○	稲田町基線(北斗病院・北都クリニック出入り口)	登下校時に車の出入りが頻繁にある			○	・啓発標識の設置 ・情報提供	保護者及び児童との危険箇所共有
5025	R5合同点検	○			豊成小			○	西4条南38丁目付近(三叉路地点)	登下校時に車の出入りが頻繁にある			○	・啓発標識の設置 ・情報提供	保護者及び児童との危険箇所共有
5026	R3合同点検	○			栄小			○	西17条北1丁目 親和児童公園東側のT字路	南方向(国道沿いのローソン付近)から通学してくる児童が、信号機や横断歩道がなく交通量の多い左記箇所を横断しており、危険。	○	○	○	・手押し信号機の設置 ・横断歩道の設置	教職員、保護者、地域住民による交通安全指導

■令和5年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和5年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
5027	R3合同点検	○			栄小			○	西17条北1丁目(親和児童公園南側)から西16条北1丁目(刀圭会りんどう北側)	道幅が狭く交通量が多いにもかかわらず、冬期間になると除雪してきた雪山で歩道が埋もれてしまい、児童が車道を歩かなければならない状況。			○	・除雪及び排雪による歩道の確保	—
5028	R4合同点検	○			栄小			○	西17条北2丁目20番地、21番地、33番地、34番地に囲まれた十字路	栄保育園やあずさ公園方面から通学してくる児童が信号機や横断歩道がなく交通量の多い左記箇所を横断しており、危険。	○	○	○	・手押し信号機の設置 ・横断歩道の設置	教職員、保護者、地域住民による交通安全指導
5029	R4合同点検	○			栄小			○	西16条南1丁目目の16条通と大和通が交わるT字路	大和町内会方面から通学してくる児童が信号機や横断歩道がなく交通量の多い左記箇所を横断しており、危険。	○	○	○	・手押し信号機の設置 ・横断歩道の設置	教職員、保護者、地域住民による交通安全指導
5030		○			若葉小			○	大山緑地北側	柵の倒壊			○	・策の修理	定期的な見守り、点検活動
5031	H30合同点検	○			花園小			○	西12条南30丁目付近	交通量が多いが横断歩道がなく近くに信号機が1カ所のみ。幼稚園の目の前で人の横断も多い。	○		○	・信号機の設置	・児童への注意喚起 ・必要に応じた点検
5032		○			花園小			○	西10条南20丁目付近	児童が登下校で横断するが、複雑な道で見通しも悪く、交通量も多く危険。		○	○	・横断歩道の設置 ・見通しの確保	・昨年度から通学路を変更 ・児童への注意喚起 ・集団下校時などの指導
5033		○			花園小			○	公園東町2丁目	T字路の見通しが悪く危険。学校のすぐ近くなので子どもも多く通る。			○	・出てくる車が左右を見渡せるカーブミラーの設置	児童への注意喚起
5034	H30合同点検	○			花園小			○	公園東町3丁目付近	交通量が多い割に道幅が狭く、冬は1車線分の広さしかなくなってしまう。			○	・道幅の確保 ・除雪対応	児童への注意喚起
5035	R2合同点検	○			啓北小			○	西16条北2丁目セイコーマート西側交差点	芽室方面から通学する児童は交通量の多い道を信号のない横断歩道を渡らなければならない。	○		○	・信号の設置	登下校時の見守り活動
5036	R4合同点検	○			啓北小			○	西12条北7丁目セブンイレブン前の交差点	音更からくる車の右折時間短く、ぎりぎりまで交差点に進入してくるため危険。帯広から音更に向けた車の速度も高めの傾向。	○		○	・右折信号や時間差式信号の設置	登下校時の見守り活動
5037	H30危険箇所	○			開西小			○	西22条南3丁目3番地	冬期間、歩道の除雪状態が悪く、登下校が危険である。			○	・幅員拡張	冬期間の登下校に関する注意喚起
5038	H24・29合同点検、H30危険箇所	○			明和小			○	明和小学校南門から春駒通までの南北の通学路	・歩道が狭く、冬の降雪時に機会による除雪ができず車道をおかさないといけないため危険。 ・校門前に横断歩道がなく、危険である。		○	○	・歩道の除雪 ・横断歩道の設置	見守り隊による巡視と除雪
5039		○			明和小			○	栄通からセイコーマート西20条店東側から第2柏林台川までの通学路	・抜け道として通る車がスピードを出している。 ・歩道がなく、危険である。			○	・標識の設置	職員による巡視、地域の方型による見守り

■令和5年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和5年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
5040		○			明和小			○	北側の東西の通学路	・道路幅が狭く交通量が多い。 ・明和小学校、大谷高校、やまびこ保育所が面した通りだがスピードを出す車が多く危険である。			○	・交通安全啓発活動	見守り隊による巡視
5041	H28合同点検、H30危険箇所	○			川西小			○	スクールバス停留所(東4丁目、西3・4丁目) 清流西4丁目稲田4号通り歩道・空地	スクールバスのバス停を2カ所設置。多くの児童が道路を横断。出勤時刻、国道からの車の往来が頻繁にあり、横断する児童の危険性大。交通量の増加が年々みられる。	○	○	○	・信号機の設置 ・待機場所の設置	児童、保護者への注意喚起、交通安全指導、バス運営委員会との情報共有
5042		○			広野小			○	R5年度のスクールバス路線	降雪時の除雪(降雪時、スクールバス路線の除雪が無確認を学校で行わなければならないため)			○	・除雪対応	スクールバスの運行中止の判断を早めに行う
5043		○			広野小			○	学校前(25号)の歩道	歩道が冬期間の除雪作業により破損し、50メートルほど歩きづらい状況になっている。			○	・アスファルト補修	登校時は1列隊列で歩いており、横に広がらず危険箇所を回避している
5044	R3合同点検	○			愛国小			○	愛国町空港2号交差点	交通量が多い。道路の横断。			○	・看板設置	通学時に注意して歩行、運転するよう指導した。
5045	R3合同点検	○			愛国小			○	愛国町基線1号交差点	交通量が多い。道路の横断。2方向からの下り坂のため危険。			○	・看板設置	通学時に注意して歩行、運転するよう指導した。
5046	R元危険箇所	○			愛国小			○	愛国町基線2号付近	毎年、歩道脇の樹木の枝が歩道にはみ出している。歩道脇のイタドリ等の草が歩道にはみ出している。			○	・剪定	通学時に注意して歩行、運転するよう指導した。
5047		○			愛国小			○	愛国神社入口交差点より少し北側の歩道	舗装がはがれ、自転車のタイヤが取られる。補修が必要。			○	・アスファルト補修	通学時に注意して歩行、運転するよう指導。
5048		○			第二中			○	西24条南1丁目(西帯広郵便局東側近辺の歩道～踏切)	踏切内は歩道と車道の区別があいまいで、道幅も狭くなることから通過車両との接触が懸念される。			○	・踏切内歩道の拡張 ・緑石の設置	・生徒への徹底指導 ・交通安全見守り隊への安全確保依頼
5049		○			第二中			○	西24条南1丁目(学校北東側近辺の歩道)	歩道上に電柱があり、歩道の幅が十分に確保できない。通行量が多く、自転車等の通行が危険。			○	・バトロール	生徒への徹底指導
5050	H24・29合同点検、H30危険箇所	○			第五中			○	学校グラウンド北東交差点(西16条南4丁目29)	点滅信号はあるが、朝の交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多い。事故も多く、危険。		○	○	・横断歩道の設置	交通安全指導の充実
5051			○		第八中			○	第八中と若葉小の間の通学路	街灯がなく暗いので、夕方以降の時間帯は危険。			○	・街灯の設置	生徒への日常的な注意喚起
5052			○		第八中			○	常盤通	歩道に街灯がないため暗い。			○	・街灯の設置	生徒への日常的な注意喚起

■令和5年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和5年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
5053	R3合同点検		○		南町中			○	西15条南36丁目サケのふるさと公園から南8線までの売買川沿いの遊歩道	夜間危険。①街灯がなく真っ暗②歩道の売買川側は法面が急こう配(柵等がない)、反対側は樹木が密集して死角が多い(不審者がいても分からない)			○	・パトロール ・街灯の設置	・注意喚起 ・夜間は通行しない
5054	R3合同点検		○		南町中			○	サケのふる里公園トイレ 西15条南36丁目	24時間開いているが、安全面で心配			○	・パトロール	注意喚起
5055	R3合同点検	○			南町中			○	西15条南35丁目手押し信号機のある交差点	一停の停止線を越えて止まる車が多い。過去、接触事故複数あり。			○	・パトロール	注意喚起
5056		○			川西中			○	帯広火葬場前の交差点	自転車通学の生徒もいて、交差点を通る。昨年度、この場所でも交通事故があり、安全面で危惧している。	○	○	○	・信号機か横断歩道の設置 ・歩道の確保	注意をして渡るよう指導
5057		○			川西中			○	スクールバスの停留所付近	スクールバスのバス停が2カ所あるが、冬期は雪山により道幅も狭くなり、視界も悪い。バスが停車している間、渋滞となる。			○	・バス停のところの車道を広げるか、ロータリーのような場所を設置する	注意するように指導
5058		○			川西中			○	学区内の道路	歩道がない道路や路肩の狭い道路が多い。自転車使用の際など危険性が高い箇所がある。			○	・歩道もしくは自転車通行ゾーンの整備	注意して通行するように指導
5059		○			八千代中			○	西1線149番地 八千代中学校前	歩道の縁石が数カ所崩れ、アスファルトがはがれて無くなっていたり、ひび割れていたり、波打っていたりする。			○	・アスファルト補修	注意して通行するように指導
5060	R2合同点検	○			大空学園			○	大空学園北西角の交差点	複雑な交差点となっている。また、車通りも多く危険。			○	・信号機の設置	離れた場所にある横断歩道の利用と、左右確認などの安全指導
5061	R4合同点検	○			大空学園			○	南の森西8丁目付近	道道216号と、道道1084号を結ぶ抜け道となっていて、朝は速度を出す車が多い、歩道がなく狭い道で自転車も多く通るため、危険。			○	・自転車の速度を落とさせる標識や道路の構造物設置等	道路の橋を歩く等の安全指導と定期的な朝の街頭指導