


平成27年度通学路合同点検実施箇所（栄小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平27情複、第456号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
105	西17北2・2号線	西17条北2丁目の南北線 (いずみ第1児童公園横の通り)	終日交通量が多い。通学路として多くの児童が行き来するが、歩道がないため、歩きづらい。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	小学校
106	北2線線	西16条北2丁目(あざさ公園交差点)	北2線を南に横断する信号機付き歩道が近くに無く、横断してしまうケースがある。見通しが良く、信号機もしばらくないため、比較的スピードが出やすい道路である。	・信号機(横断歩道)設置に関する要望実施 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校
107	大和通線	西15条南2丁目～西18条南1丁目	西16条側は片側にのみ歩道が設置されているが、歩道幅員が狭く、通学児童と自転車が輻輳し危険である。また、西17条側は歩道が設置されていない状況にある。	・道路整備の実施(現在整備中)	市土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署