


## 平成27年度通学路合同点検実施箇所（啓北小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平27情複、第456号)

| 図面番号 | 路線名                 | 箇所名・住所            | 通学路の状況・危険の内容  | 対策内容  | 対策実施者           |
|------|---------------------|-------------------|---|---|-----------------|
| 110  | 西5号北甲線<br>(玄武通)     | 西15条北7丁目玄武橋付近     | 玄武通が整備されたが、信号・横断歩道が無い。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機(横断歩道)設置に関する要望実施</li> <li>・定周期式信号機の設置要望継続 ※西16北2交差点</li> <li>・安全マップ等による児童、保護者への啓発</li> </ul> | 市教育委員会<br>" 小学校 |
| 111  | 北1線伏古別川沿線<br>(木賊原通) | 西10条北5丁目～西12条北5丁目 | 歩道が設置されているも、幅員が狭く、通学児童と自転車輻輳し危険である。また、当路線は、見通しの悪いカーブがあるほか、バス路線でもあることから、通勤・通学時は大変混雑する道路となっている。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路整備の実施 (現在整備中)</li> </ul>  | 市土木課            |

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署