

平成29年度通学路合同点検実施箇所（帯広第五中学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号9883平29情複第836号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
109	西16南4・1号線	学校グラウンド北東側交差点 (西16条南4丁目29)	点滅信号があるが、朝の交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多い。 事故も多く、危険である。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署