

平成27年度通学路合同点検実施箇所一覧

H29.11月

番号	小学校名	路線名	道路区分		箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(H27.9月時点)	平成29年度(H29.11月現在)の対策状況	対策実施者
			国	市					
101	北栄小学校	北1線伏古別川沿線 (木賊原通)		○	西7条北4丁目～西10条北5丁目	歩道が設置されているも、幅員が狭く、通学児童と自転車が輻輳し危険である。また、当路線は、見通しの悪いカーブがあるほか、バス路線でもあることから、通勤・通学時は大変混雑する道路となっている。	・道路整備の実施（現在整備中）	整備継続中(一部完了、H29年度完了予定)	市土木課
102	稲田小学校	稲田町西・40号線		○	北斗病院駐車場北側～稲田緑地 西13条南40丁目～西14条南40丁目	・登校時に通勤ラッシュと重なる。(抜け道として使われる。) ・道幅が狭く、カーブで見通しがきかないが、減速されていない。	・注意喚起看板の設置、除雪時の配慮 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	町内会と協議し、注意喚起看板を設置済 安全マップ等は継続中	市道路維持課 小学校
103	稲田小学校	稲田町・南9線甲線 稲田町西・41号線		○	稲田小学校グラウンド南側 西15条南39丁目	・カーブで坂道があり、見通しがよくない。 ・横断歩道が西の端まで行かなければいけないので、横断が散見される。	・信号機(横断歩道)設置に関する要望 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	継続中	市教育委員会 小学校
104	稲田小学校	稲田町・1号線 (学園通)		○	稲田町基線～西1線	北側のみの片側歩道道路となっており、児童の横断箇所に信号機がない。	・道路整備の実施（具体的な実施年度は未定） ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	整備決定(H28年度、実施設計) 安全マップ等は継続中	市土木課 小学校
105	栄小学校	西17北2・2号線		○	西17条北2丁目の南北線 (いずみ第1児童公園横の通り)	終日交通量が多い。通学路として多くの児童が行き来するが、歩道がないため、歩きづらい。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	注意喚起看板をH29.2月設置済 安全マップ等は継続中	市安心安全推進課 小学校
106	栄小学校	北2線線		○	西16条北2丁目(あずさ公園交差点)	北2線を南に横断する信号機付き歩道が近くに無く、横断してしまうケースがある。見通しが良く、信号機もしばらくいないため、比較的スピードが出やすい道路である。	・信号機(横断歩道)設置に関する要望実施 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	継続中	市教育委員会 小学校
107	栄小学校	大和通線		○	西15条南2丁目～西18条南1丁目	西16条側は片側にのみ歩道が設置されているが、歩道幅員が狭く、通学児童と自転車が輻輳し危険である。また、西17条側は歩道が設置されていない状況にある。	・道路整備の実施（現在整備中）	整備継続中(H27～)	市土木課
108	広陽小学校	西19南3・29号線		○	西19条南3丁目 柳橋の南西側 たもと	歩道が狭く、冬場は除雪の雪山ができ、児童が車道を歩かなければならない状況である。	・定期パトロールによる危険箇所の把握及び対応 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	継続中	市道路維持課 小学校
109	花園小学校	西10条南丁線		○	帯広市西10条南20丁目付近	児童が登下校で横断するが、街路樹や標識により見通しが悪く、交通量も多いため危険。	・信号機(横断歩道)設置に関する要望実施 ・通学路変更を視野に入れた検討	継続中	市教育委員会 小学校
110	啓北小学校	西5号北甲線 (玄武通)		○	西15条北7丁目玄武橋付近	玄武通が整備されたが、信号・横断歩道が無い。	・信号機(横断歩道)設置に関する要望実施 ・定周期式信号機の設置要望継続 ※西16北2交差点 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	継続中	市教育委員会 小学校
111	啓北小学校	北1線伏古別川沿線 (木賊原通)		○	西10条北5丁目～西12条北5丁目	歩道が設置されているも、幅員が狭く、通学児童と自転車が輻輳し危険である。また、当路線は、見通しの悪いカーブがあるほか、バス路線でもあることから、通勤・通学時は大変混雑する道路となっている。	・道路整備の実施（現在整備中）	整備継続中(一部完了、H29年度完了予定)	市土木課

【対策検討メンバー】 帯広市教育委員会、小学校、保護者・地域住民、市安心安全推進課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部、帯広開発建設部