

# 令和元年度通学路合同点検実施箇所（若葉小学校、帯広第八中学校）



31②

交差点



31②

交差点から坂を見た写真



31①

坂の途中



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
31①	弥生新道	西17条南6丁目 (弥生新道の坂道と交差点)	<坂道の途中> ・歩道が自転車通行可能であり、自転車・歩行者で区切 るための白線はあるが、効果的に守られていない ・区切るための道路標示が、入口・出口の2箇所のみで あるとともに、標示が消えている箇所もある	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面標示の増設(坂の途中)</li> <li>・ハンブの設置(坂をくだったあたり)</li> <li>・巡回強化による注意喚起の実施(坂の頂上と 下った先)</li> <li>・高校への注意喚起依頼</li> <li>・見守り活動の継続</li> <li>・安全マップ等による児童、保護者への啓発</li> </ul>	帯広建設管理部 帯広警察署 地域住民 市教育委員会 小学校
31②			<下った先の交差点(みくに耳鼻科横の交差点)> ・スピードを出した自転車が坂道を下ってくる(高校生が 多い)		

【対策検討メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、帯広建設管理部、市安心安全課推進、市教育委員会