

■令和元年度 帯広市通学路等の危険箇所一覧

番号	令和元年度 合同点検	学校名	危険区分			路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容 (検討内容であり、対策内容ではありません)	区分	対策関係機関
			交通	防犯	防災		国	道	市					
1		帯広小	○			共栄通		○	○	共栄道と新町西5・西6の交差点	・横断歩道がない	・横断歩道の設置 ・信号機の設置	H24合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
2		帯広小	○			河川鉄道挟地・3号線			○	西10条南4丁目の交差点(テキサス前)	・横断歩道がない(南北)	・横断歩道の設置	H24合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
3		西小	○			西23条南1・2号線			○	西24条南1丁目7番地5(西郵便局前横断歩道)	・朝夕の交通量が多い ・信号機がない ・低学年が横断するのは危険	・信号機の設置	H30合同点検	警察署、安心安全推進課
4		西小	○			西23条南1・5号線			○	西23条南1丁目付近(児童玄関西側)	・道幅が狭い ・横断歩道がない	・横断歩道の設置	H30合同点検	警察署、安心安全推進課
5		西小	○			西23条南1・2号線			○	西24条南1丁目7番地5(西郵便局前踏切)	・交通量が多い(大型車両の通行も多い) ・歩道幅が狭い	・アンダーパスもしくは高架橋の設置	H30合同点検	道路維持課
6		西小	○	○	○					西23条南1丁目(西帯広駅跨線橋)(西帯広駅駐輪場)	・跨線橋の老朽化 ・夕方から夜にかけて駐輪場付近の治安悪化	・跨線橋の改築、修繕 ・街灯の設置	H30合同点検	道路維持課、管理課
7		柏小	○			東7条南11丁目東線			○	東7条南11丁目(セイコーマート東7条店横) 東7条南12丁目(翔陽中学校横)	・道路がまっすぐではないため見通しが悪い ・11丁目線を横断する車が通学路を横切るの危険	・標識の設置 ・冬場の除雪	H29合同点検	安全安心推進課、道路維持課
8		明星小	○			5条通り			○	西4条南27丁目以南	・ガードレールが少ない ・交通量が多く横断に危険	・ガードレールの増設	H30合同点検	道路維持課
9		明星小	○	○		豊成西・6号線			○	西4条30丁目(フードスタジアム西南のT字路)	・フードスタジアム横の通りが狭く、ガードレール・街灯がない	・警察の巡回等 ・街灯の設置	H30合同点検	警察署、道路維持課、土木課
10	実施	明星小	○			市道2236			○	西10条27丁目(とてっぽ通り及びとてっぽ通りを南に抜けた先の南北道路)	・道が狭い ・交通量が多く、スピードも出ている ・冬になると更に道が狭くなる	・注意喚起看板の設置 ・冬場の除雪	新規	安心安全推進課、道路維持課
11		明星小	○			弥生通り			○	西5条南28,29丁目(弥生通り)	・交通量が多く、スピードも出ている	・注意喚起看板の設置 ・警察の巡回等	H30合同点検	警察署、安心安全推進課
12		明星小	○			西4条通り			○	西4条20丁目	・西4条通に信号機がない	・信号機の設置	H30合同点検	警察署、安心安全推進課
13		明星小		○						西1条21丁目(大通り公園)	・大通り公園が暗く防犯面で危惧している	・公園灯の設置	H30危険箇所	みどりの課
14	実施	緑丘小		○		西14条線			○	西14条南17丁目(緑丘小学校の西側道路)	・街灯がまばらなため、日没後はとても暗い ・路肩の樹木が鬱蒼としており死角ができています ・過去には不審者出没情報もあり	・街灯の増設 ・樹木の整備 ・警察の巡回等	H30危険箇所	警察署、安心安全推進課、道路維持課
15		緑丘小	○			南5線甲線			○	緑ヶ丘7丁目付近(セブンイレブン(旧わかばいちまる)～美術館の東西道路)	・信号機のある横断歩道がないため、南側の地域に在住の児童が登下校に遠回りをしなくてはならない	・手押し信号機の設置	H30危険箇所	警察署、安心安全推進課、帯広建設管理部
16		北栄小	○	○		北親通り2丁目交差点1級108 2級5022			○	帯広市西7条北2丁目の交差点	・H29年に町内会の要望により設置されたミラーが小さく見づらい	・近辺でポール型のミラーが設置された。同タイプのミラーに変更を希望(町内会で要望済)	新規	町内会
17		光南小	○			光南・南20丁目線			○	東5条南20丁目1番地(学校南側の東西道路)	・横断歩道がない	・横断歩道の設置	H24合同点検	警察署、安心安全推進課
18		啓西小	○			西16条通り1級市道128			○	柏林台南町1丁目白樺16条西2丁目、西17条南3丁目、柏林台東町5丁目(ソフトバンク前の交差点)	・自転車通行帯を示す白線が、交差点前の歩道に引かれており、信号待ちをしている児童と自転車が交錯し危険	・交差点前の白線を消し、路上のペイント又は注意を促す標識等の設置	新規	安心安全推進課、道路維持課

■令和元年度 帯広市通学路等の危険箇所一覧

番号	令和元年度 合同点検	学校名	危険区分			路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容 (検討内容であり、対策内容ではありません)	区分	対策関係機関
			交通	防犯	防災		国	道	市					
19		稲田小	○			稲田町・1号線(学園通り)			○	西14条南41丁目付近 (学園通り)	・車の通行量が多い ・南側には歩道がない(歩道が途中で切れている)	・横断歩道の設置等	H24・27合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
20		稲田小	○			共栄通 市道160			○	西15条南36～38丁目 (学校西側道路)	・制限速度が通学路であるにも関わらず50km	・制限速度を50kmから40kmに引き下げ	新規	警察署、安心安全推進課
21		稲田小	○			稲田町・南9線甲線			○	西15条南39丁目 (学校南側道路の下り坂)	・横断歩道が不足している	・押しボタン信号の設置	H27合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
22		稲田小	○			住宅街			○	西19条南38丁目	・抜け道にする車輛が多く注意が必要	・注意喚起看板の設置	H30合同点検	安心安全推進課、町内会
23		豊成小	○			公園東通と稲田2号通が交差する地点			○	清流西2丁目 (公園東通と稲田2号通が交差する地点) (帯広工業高校の北側T字路)	・バス路線となっている広い通りであり、広尾国道からの抜け道になっており交通量も多い	・横断歩道の設置 ・スクールゾーン標識の設置	H30合同点検	安心安全推進課、警察署
24	実施	大空小	○			市道6307			○	大空町3丁目16番地 (大空小学校正門前西側)	・住宅の新設等により朝の通勤時、車両の通りが多い ・一時停止や横断歩道がなく危険	・横断歩道の設置 ・T字路に一時停止の設置	新規	安心安全推進課、警察署
25	実施	大空小	○			1級市道158 大空通り			○	大空町3丁目16番地 (大空小学校東側)	・ガードレールが除雪の影響で破損している ・破損して鋭利になっている部分もあり危険	・ガードレールの補修	新規	道路維持課
26		栄小	○			市道西17北1・1号線			○	西17条北1丁目 (セフィーラ栄前交差点)	・交通量が多く速度超過する車が通行する交差点である ・横断歩道は無いが、登下校時に児童が横断している	・横断歩道の設置 ・手押し信号の設置	H24合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
27		栄小	○			西17条北2・2号線			○	西17条北2丁目の南北線 (いずみ第1児童公園横の通り)	・交通量が多い ・多くの児童が行き来するが、歩道がないため歩きづら	・歩道の設置	H27合同点検、H30危険箇所	土木課
28		栄小	○			北親通と報和通りの交差点			○	西16条北2丁目	・交通量が多い ・信号機、横断歩道がない ・自転車と車との接触事故が発生した	・信号機の設置	H27合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
29		若葉小	○			道道151 西18条南5・自由が丘1・西17条南6・西17条南5			○	西17条南6丁目の交差点	・交通量が多い ・坂を下る車が減速せずに交差点を通行する	・交通指導員の配置	H24合同点検	安心安全推進課
30		若葉小			○					自由が丘3丁目の階段	・階段が急 ・一部老朽化 ・手すりが破損している	・階段・手すりの補修等	新規	管理課
31	実施	若葉小	○			弥生新道			○	西17条南6丁目 (弥生新道の坂道と坂道を下った先の西側の交差点)	<坂道の途中> ・歩道が自転車通行可能であり、自転車・歩行者で区切るための白線はあるが、効果的に守られていない ・区切るための道路標示が、入口・出口の2箇所のみであるとともに、標示が消えている箇所もある  <下った先の交差点(みくに耳鼻科横の交差点)> ・スピードを出した自転車が坂道を下ってくる(高校生が多い)	・路面標示の増設(坂の途中) ・ハンブの設置(坂をくだったあたり) ・巡回強化による注意喚起の実施(坂の頂上と下った先) ・高校への注意喚起依頼 ・見守り活動の継続	新規	安心安全推進課、警察署、帯広建設管理部
32	実施	広陽小	○			3・4・39号・18条通り			○	18条通り (西18条西2丁目～南5丁目)	・道路幅が狭く見通しが悪い	・道路の拡張	H24合同点検、H30危険箇所	土木課

■令和元年度 帯広市通学路等の危険箇所一覧

番号	令和元年度 合同点検	学校名	危険区分			路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容 (検討内容であり、対策内容ではありません)	区分	対策関係機関
			交通	防犯	防災		国	道	市					
33		花園小	○			緑ヶ丘公園南・28号線			○	帯広市西12条南30丁目付近	・交通が多い ・付近の信号機が1か所のみ ・幼稚園の目の前で人の横断も多い	・信号機の設置	H30合同点検	警察署、安心安全推進課
34		花園小	○			公園東町・12号線 公園東町・1号線			○	公園東町2丁目	・T字路の見通しが悪く危険 ・学校のすぐ近くなので子どもが多く通る	・出てくる車が左右を見渡せるカーブミラーの設置	H30危険箇所	安心安全推進課
35		花園小	○			公園東町・1号線			○	公園東町3丁目付近	・交通が多い ・道幅が狭い ・冬は1車線分の広さになってしまう	・看板の設置 ・除排雪	H30合同点検	安心安全推進課、道路維持課
36	実施	花園小	○			2級市道232・236			○	帯広市西10条南26丁目付近 (十条写真スタジオ前の交差点)	・変則的な交差点であり、道路際にアパートが建ち、見通しも悪くなり危険 ・一時停止を停まらない車が多い ・横断歩道が消えかかっている ・交通安全誘導員がいない	・横断歩道の再塗装	新規	道路維持課
37		開西小	○			西帯広団地・6号線			○	帯広市西22条南3丁目3番地 (開西小学校敷地の東側の歩道)	・歩道の除雪状態が悪く、登下校が危険である	・除排雪	H30危険箇所	道路維持課
38		明和小	○			西19条南4・8号線			○	帯広市西19条4丁目 (明和小学校南門から春駒どおりまでの南北の通学路)	・歩道が狭い ・機械による除雪ができず、車道を歩かざるをえない ・校門前に横断歩道がなく危険	・歩道除排雪 ・横断歩道の設置	H24・29合同点検、H30危険箇所	道路維持課、警察署、安心安全推進課
39	実施	明和小	○			黒百合歩道橋東の東西にのびる道			○	帯広市西20条南4丁目10～11番地 (黒百合歩道橋を明和小学校側に渡った先)	・児童が学校へ行くには道路を渡る必要があるが、横断歩道がなく危険	・橋の東側から歩道にかけて、道路に色をつけて視覚的注意喚起を促す	新規	安心安全推進課、警察署
40	実施	明和小	○			明和小の北側の道			○	帯広市西19条南4丁目33 (明和小学校北側の道路)	・横断歩道があるものの、細い道にもかかわらずスピードを出す車が多く危険 ・学校の北門前なのでほとんどの児童が通る ・明和小、大谷高校、保育園が全て同じ道路から入るため交通量と道路幅があていない	・横断歩道前の路面改良検討 (色をつけるもしくは凸凹を作る)	新規	安心安全推進課
41		川西小	○			稲田町4号線、川西・4号乙線 (稲田4号通) (スクールバス停留所付近)			○	帯広市清流東3丁目5-5 スクールバスの停留所前の十字路	・スクールバスのバス停が二カ所あり、多くの児童が道路を横断している ・国道から曲がってくる車の往來が頻繁にあり年々交通量も増えている	・信号機の設置	H28合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
42		愛国小	○			愛国町零号3			○	帯広市愛国町零号3 (北愛国交流広場南東)	・交通量が多い道路の横断	・児童横断の看板設置	新規	安心安全推進課
43		愛国小	○			愛国町基線			○	帯広市愛国町基線5の交差点	・交通量が多い道路の横断 ・下り坂の為危険	・児童横断の看板設置	H30合同点検	安心安全推進課
44	実施	愛国小	○			愛国町東2線37の交差点			○	愛国町東2線37の交差点	・交通量が多い ・スピードを出す車が多く、追い越しをかける車も多く危険	・児童横断の看板設置 ・啓発の旗設置 ・双方向から見える表示の工夫	新規	安心安全推進課
45	実施	愛国小	○			愛国町零号3から愛国小学校までの歩道			○	愛国町零号3から愛国小学校までの歩道	・通学路の歩道に土や草が入り込み、アスファルトを覆っている ・坂道であり、児童が自転車通学の際にハンドルをとられ危険	・歩道整備	新規	道路維持課
46		愛国小	○			愛国町基線			○	愛国町基線33付近の歩道	・舗装に大きなひびが入り、自転車のタイヤを取られ危険	・舗装補修	新規	道路維持課
47		愛国小	○			愛国町基線			○	愛国町基線愛国神社入り口の交差点	・舗装がはがれ瓦礫となり、タイヤを取られる	・舗装補修	新規	道路維持課
48		愛国小	○			愛国町基線			○	愛国町基線 愛国保育所北側歩道	・枝が歩道にかかり、通学時引かかる可能性がある。	・枝の伐採(樹木所有者の特定および枝の伐採許可)	新規	管理課、道路維持課

■令和元年度 帯広市通学路等の危険箇所一覧

番号	令和元 年 合同 点検	学校名	危険区分			路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容 (検討内容であり、対策内容では ありません)	区分	対策関係機関
			交通	防犯	防災		国	道	市					
50		第五中	○			西16条南4・1号線(学校グラウンド北東側交差点)			○	西16条南4丁目29 (学校グラウンド北東、側交差点)	・スピードを出して通行する車両が多く事故も多い ・一昨年度、本校生徒が車と接触することがあった	・信号機の設置	H24・29合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
51		第八中		○		常盤通			○	西16条南6丁目と西17条南6丁目の道路の横断 (帯広第八中学校と若葉小学校の間の通学路)	・街灯がなく暗いので、夕方にかけて危険	・外灯の設置	新規	土木課
52		大空中	○			大空中学校北西交差点			○	帯広市大空町11丁目 大空中学校北西交差点	・交差点道路が入り組んでおり、車の往来が危険	・交差点道路の改善	新規	土木課
53		大空中	○			大空中学校校門前			○	帯広市大空町11丁目大空中学校校門前	・横断歩道があるが、信号機がない ・車のスピードが速く危険	・手押し式信号機の設置	新規	警察署、安心安全推進課
54		大空中	○			市道飛行場南線			○	帯広市南の森西9丁目交差点付近	・道幅が狭く、歩道がない ・車のスピードが速く危険	・歩道の設置	H24合同点検(大空小)	土木課
55	実施	西陵中	○			大江病院北側の東西に伸びる生活道路			○	西20条南2丁目大江病院北側の東西道路	・横断歩道がない	・横断歩道の設置	新規	警察署、安心安全推進課
56	実施	西陵中	○			19条通り			○	西20条南2丁目 (19条通り大江病院北側の交差点)	・東西に渡る横断歩道がない ・交通量が多く危険	・手押し信号機、横断歩道の設置	新規	警察署、安心安全推進課
57	実施	西陵中	○			18条通り			○	西陵中学校校舎南西にある橋 (18条通り沿いから西へ渡る橋)	・歩道がない ・道路幅も狭く、車のすれ違いがやっとの幅 ・スーパールがあるため搬送の大型車両も頻繁に通る	・路面表示による歩行者の区分	新規	道路維持課
58		川西中	○			川西・稲田西2線線			○	帯広市川西町西2線25-13 (帯広火葬場場前の交差点)	・昨年度交通事故があり、安全面で危惧している	・信号機の設置 ・横断歩道の設置	H28合同点検、H30危険箇所	警察署、安心安全推進課
61		八千代中	○			西1線			○	西1線149番地 (八千代中学校前)	・歩道の縁石が崩れている(数力所)	・縁石補修	新規	道路維持課