

■令和2年度通学路における危険箇所抽出状況一覧

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	学校名	路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和2年度の対策状況	対策実施者
							国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他		
1	H30合同点検	○			西小	西23条南1・2号線 (西郵便局前横断歩道)			○	西24条南1丁目7番地5 西郵便局前横断歩道	朝夕の交通量が多く、信号の設置がないため、低学年が横断するのは危険である。	○				低学年のみの横断を禁止している。保護者、交通指導員等による交通整理	警察
2	H30合同点検	○			西小	西23条南1・5号線 (児童玄関西側)			○	西23条南1丁目付近 (児童玄関西側)	道幅が狭い 横断歩道がない		○			児童への注意喚起	警察
3	H30合同点検	○			西小	西23条南1・2号線			○	西24条南1丁目7番地5 西郵便局前踏切	交通量が多く(大型車両の通行も多い)、歩道幅が狭いため危険				・アンダーパスもしくは高架橋の設置	児童への注意喚起	帯広建設管理部
4	H30合同点検	○			西小	西帯広駅跨線橋、 西帯広駅駐輪場				西23条南1丁目	跨線橋が老朽化により危険、駐輪場も夕方から夜にかけて治安の悪化が気になる				・跨線橋の改築、修繕 ・街灯の設置	児童への注意喚起	道路維持課
5	H29合同点検	○			柏小	東7条南11丁目東線			○	東7条南11丁目 (セイコーマート東7条店横) 東7条南12丁目 (翔陽中学校横)	道路がまっすぐではないため見通しが悪い、11丁目線を横断する車が通学路を横切るので大変危険				・標識の設置 ・冬場の除雪	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動	道路維持課
6	H29合同点検	○	○		柏小	柏通 小学校東側道路			○	柏通 小学校東側道路	夏になると木や草が2メートル近くなり、見通しが悪い車から子どもが見えないうえに不審者が出て周りに見えないので大変危険				・状況に応じた草や木の選定 ・かしわ児童公園付近に防犯カメラの設置	交通安全と帰宅時刻についての指導	みどりの課
7	H30合同点検	○			明星小	西4条南27丁目～ 西1条南34丁目			○	西4条南27丁目～ 西1条南34丁目	・西5条通りにガードレールが少ない。交通量が多く、横断に注意。フードスタジアム付近の通りは狭く、ガードレール・街灯が少ない。				・ガードレール増設、 警察の定期的な警ら、 街灯の増設。	市教委(市役所)、町内会で課題の共有	警察・道路維持課
8	R元合同点検	○	○		明星小	西1線10条南27丁目～ 西5条南32丁目			○	西1線10条南27丁目～ 西5条南32丁目	・とてっぽ通(南27～28丁目)は狭いが、交通量が多く、スピードも出ている。 ・弥生通りは交通量も多く、車両のスピードも出ている。				注意喚起の看板等の世知や警察の定期的な警ら	市教委(市役所)、町内会で課題の共有	警察・危機対策課
9			○		明星小	西4条南20丁目～ 西1条南21丁目				西1条21丁目 (大通り公園)	・大通り公園は特に暗い。				・街灯設置	市教委(市役所)、町内会で課題の共有	道路維持課
10	R元合同点検		○		緑丘小	西14条線			○	西14条南17丁目 (緑丘小学校敷地(校舎・グラウンド)の西側道路)	街灯がまばらなため、日没後はとても暗い。				・街灯の増設	児童への注意喚起	道路維持課
11		○			緑丘小	南5線甲線		○	○	緑ヶ丘7丁目付近 セブンイレブン(旧わかばいちまる)～美術館の東西道路	信号機のある横断歩道がなく、南側の地域に在住の児童が登下校に遠回りをしなくてはならない。	○			・手押し信号機の設置	登下校時の安全指導	警察
12	R元合同点検	○			北栄小	西7条北1丁目・南1丁目交差点				西7条北1丁目・南1丁目交差点	交通量が非常に多く、登下校の危険を感じる。				・歩道の設置四つ角にガードレール等を設置	登下校時の安全指導	道路維持課
13	H24合同点検	○			光南小	東5条南20丁目1番地(学校前)			○	東5条南20丁目1番地(学校前)	横断歩道がない		○		横断歩道設置	職員の見守り	警察

■令和2年度通学路における危険箇所の抽出状況一覧

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	学校名	路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和2年度の対策状況	対策実施者
							国	道	市			信号	横断歩道	安全マット	その他		
14		○			啓西小	西16条通り 1級市道128			○	ソフトバンク前の交差点 (柏林台南町1丁目白樺16 条西2丁目、西17条南3丁 目、柏林台東町5丁目)	自転車通行帯を示す白線が、交差点前の歩道に引 かれており、信号待ちをしている児童と自転車とが交錯 し、危険である。				・交差点前の白線を 消し、路上のペイント 又は注意を促す標識 等の設置をお願いし たい。	啓西っ子見守り隊、PTA 見守り当番、本教職員に よる登校時の見守り	警察
15	H24・27合同点 検	○			稲田小	稲田町・1号線(学 園通り)			○	稲田町基線7番地 (学園通り)	車の通行多く、南側には歩道がない(歩道が途中で 切れている)		○		・横断歩道の設置等	児童、地域・保護者への 注意喚起	警察
16	R元合同点検	○			稲田小	共栄通り 市道160			○	西15条南36～38丁目、学 校西側道路	点検済み箇所。現状のまま。 ふれあいばとーるから要望があった				通学路だが、制限速 度が50kmとなっており、 速度超過の車が多 い。制限速度を下 げるよう要望	児童、地域・保護者への 注意喚起	警察
17	H27合同点検	○			稲田小	稲田町・南9線甲 線(下り坂)			○	西15条南39丁目 (学校南側道路)	横断箇所の不足。		○		・押しボタン信号の設 置	児童、地域・保護者への 注意喚起	警察
18	H30合同点検	○			稲田小	住宅街			○	西19条南38丁目	抜け道にする車輛が多く注意が必要				警察、町内会と連携 し、抜け道と使用しな い対策が必要。	児童、地域・保護者への 注意喚起、警察との連携	警察・町内会
19	H30合同点検	○			豊成小	公園東通と稲田2 号通が交差する地 点			○	清流西2丁目 (公園東通と稲田2号通が交 差する地点) (帯広工業高校の北側T字 路)	バス路線となっている広い通りであり、また広尾国道 からの抜け道になっており交通量も多い。		○		・横断歩道の設置 ・スクールゾーン標識 の設置	交通ボランティアに見守り をしていただいている。	警察・危機対策課
20	R元合同点検	○			大空小	大空通り 1級市道158			○	大空町3丁目16番地 大空小学校東側	除雪の雪によりガードレールが大破しており通学時の 児童を車から守ることができない。接触の際、怪我の おそれもある。				ガードレールの補修	ガードレールに近づか ないよう注意喚起	道路維持課
21	H24合同点検	○			栄小	市道西17北1・1 号線			○	西17条北1丁目 (セファイラ栄前交差点)	終日交通量が多く速度超過する車が通行する交差点 である。通学路の関係で、横断歩道は無いが、登下 校時に児童が横断している。		○	○	・横断歩道の設置 ・手押し信号の設置	ボランティアの方に渡しを お願いしているが、年々ボ ランティアの方も高齢化し ており、見守りも厳しいの が現状	警察
22	H27合同点検	○			栄小	西17条北2・2号 線			○	西17条北2丁目の南北線(い ずみ第1児童公園横の通り)	終日交通量が多い、通学路として多くの児童が行き 来するが、歩道がないため、歩きづらい。				・歩道の設置	ボランティアの方に見守っ ていただいている。 ボランティアの方を増やす よう募集を書いている。	土木課
23	H27合同点検	○			栄小	北親通と報和通り の交差点			○	西16条北2丁目	終日交通量が多いが、信号も横断歩道もない。自転 車と乗用車との接触事故が発生した。		○			児童への注意喚起	警察
24	H24合同点検	○			若葉小	道道151 西18条南5・自由 が丘1・西17条南 6・西17条南5		○	○	西17条南6丁目の交差点	交通量が多く、坂を下る車が減速せずに交差点を通 行する。				・交通指導員の配置 等	定期的に見守り活動を行 う	-
25	R元危険箇所			○	若葉小					自由が丘3丁目の階段	階段が急であり、一部老朽化及び、手すりが破損して いる。				・交通指導員の配置 ・階段・手すりの補修 等	安全に歩行するよう児童 への適宜呼びかけを行 う。	道路維持課
26	H30合同点検	○			花園小	緑ヶ丘公園南・28 号線			○	帯広市西12条南30丁目付 近	交通量が多い割に付近に信号機が1か所のみ。幼稚 園の目の前で人の横断も多い。		○			児童への注意喚起 必要に応じた点検	警察

■令和2年度通学路における危険箇所抽出状況一覧

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	学校名	路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和2年度の対策状況	対策実施者
							国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他		
27	H30危険箇所	○			花園小	公園東町・12号線 公園東町1号線			○	公園東町2丁目	T字路の見通しが悪く危険。学校のすぐ近くなので子供も多く通る。				・出てくる車が左右を見渡せるカーブミラーの設置	児童への注意喚起	道路維持課
28	H30合同点検	○			花園小	公園東町・1号線			○	公園東町3丁目付近	交通量が多い割に道幅が狭く、冬は1車線分の広さしかなくなってしまう。				・看板の設置 ・除排雪	児童への注意喚起	道路維持課・危機対策課
29		○			花園小	帯広市西10条南20丁目付近			○	帯広市西10条南20丁目付近	児童が登下校で横断するが、複雑な道で見通しも悪く、交通量が多く危険		○		横断歩道の設置と見通しの確保	昨年度から通学路の変更児童への注意喚起 集団下校時などの指導	道路維持課・警察
30		○			啓北小	西16条北2丁目セイコー マーケット西側の交差点			○	西16条北2丁目セイコー マーケット西側の交差点	芽室方面から学校に通学する児童は横断歩道のない道路を渡らなければならない状況。	○	○		・横断歩道、信号の設置	登下校時の見守り活動	警察
31		○			開西小	西帯広団地・6号線(開西小学校敷地の東側の歩道)			○	帯広市西22条南3丁目3番地	冬期間、歩道の除雪状態が悪く、登下校が危険である				・歩道歩幅の拡張	冬期間の登下校に関する注意喚起	土木課
32	H24・29合同点検	○			明和小	西19条南4・8号線(校門前)			○	帯広市西19条4丁目(明和小学校南門から春駒どおりまでの南北の通学路)	歩道が狭く、冬季になると、機械による除雪ができず、車道を歩かざるをえない。校門前に横断歩道がなく、危険である。		○		・歩道除排雪 ・横断歩道の設置	見守り隊による巡視及び除雪を行っている。	警察・道路維持課
33	H28合同点検	○			川西小	清流東3丁目5-5(スクールバス停留所前の十字路)			○	帯広市清流東3丁目5-5 スクールバスの停留所前の十字路	スクールバスのバス停が二カ所あり、多くの児童が道路を横断している。国道から曲がってくる車の往来が頻繁にあり、年間交通量も増えている。	○				児童に注意をして渡るよう指導	警察
34		○			広野小	スクールバス路線、学校前(25号)の歩道			○	スクールバス路線、学校前(25号)の歩道	降雪時の除雪※降雪時、スクールバス路線の除雪が無確認を5つ校で行わなければならないため				スクールバス運行前の確実な除雪(7時までに)	・スクールバスの乗車場所の変更	道路維持課
35		○			愛国小	道道595号線と国道236号線の交差点			○	道道595号線と国道236号線の交差点	国道が片側交互通行になっているため、朝の通勤・通学時間帯に猛スピードで車が通りすぎていき、危険である。				・警察による取り締まりの強化	注意喚起	警察
36		○			愛国小	愛国町零号3(北愛国交流広場の南東に)			○	帯広市愛国町零号3	交通量が多い道路の横断				・児童横断の看板設置	横断時には注意して歩行、横断するよう指導した。	危機対策課
37	H30合同点検	○			愛国小	愛国町基線			○	帯広市愛国町基線5の交差点	交通量が多い道路の横断。下り坂の為危険				・児童横断の看板設置	横断時には注意して歩行、横断するよう指導した。	危機対策課
38		○			愛国小	愛国町零号3から愛国小学校までの歩道			○	愛国町基線33付近の歩道	舗装に大きなひびが入り、自転車のタイヤを取られるので危険である				・舗装補修	通学時に注意して歩行、運転するよう指導した。	道路維持課

■令和2年度通学路における危険箇所の抽出状況一覧

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	学校名	路線名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和2年度の対策状況	対策実施者
							国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他		
39					第二中				○	西24条南1丁目(西帯広郵便局前近辺の歩道～踏切)	踏切内は歩道車道の区切りが曖昧になり、道幅も狭くなることから車両との接触が懸念される(※東側【小学校側】に比べ西側【中学校側】の歩道が狭い)				・踏切幅の拡幅	生徒への指導、見守り隊への依頼	帯広建設管理部 JR北海道
40					第二中				○	西24条南1丁目(本校北東側近辺の歩道)	歩道上に電柱があり、歩道の幅が十分に確保できない。通行量が多く、自転車などの通行が非常に危険				・電柱建立位置変更 ・歩道の拡幅	生徒への徹底指導	帯広建設管理部
41	H24・29合同点検	○			第五中	西16条南4・1号線(学校グラウンド北東側交差点)			○	学校グラウンド北東、側交差点(西16条南4丁目29)	点滅信号があるが、朝の交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多い。事故も多く、危険である。	○				交通安全指導の充実	警察
42			○		第八中	常盤通			○	西16条南6丁目と西17条南6丁目の道路の横断(帯広第八中学校と若葉小学校の間の通学路)	・街灯がなく暗いので、夕方にかけて危険である。				・外灯の設置	・生徒に注意喚起する。	道路維持課
43				○	大空中	大空中学校北西交差点			○	帯広市大空町11丁目大空中学校北西交差点	交差点道路が入り組んでおり、車の往来が危険。				・交差点道路の改善	生徒への注意喚起と春・秋の教職員による交通安全指導	土木課
44				○	大空中	大空中学校校門前			○	帯広市大空町11丁目大空中学校校門前	横断歩道があるが、信号はなく、通行車両のスピードが速く危険。	○			・手押し式信号機の設置	生徒への注意喚起と春・秋の教職員による交通安全指導	警察
45				○	西陵中	西18条南1丁目と2丁目の境目 西陵中学校グラウンド北西角の交差点			○	西18条南1丁目と2丁目の境目 西陵中学校グラウンド北西角の交差点	交差点が複雑で、横断歩道がなく、一時停止の位置も歩行者からは分かりにくい			○		生徒への注意喚起	警察
46				○	八千代中	西1線			○	西1線149番地八千代中学校前	歩道の縁石が崩れている(数カ所)				・修理依頼	生徒への注意喚起	道路維持課
47				○	豊成小	青柳通り			○	西8条南34丁目	歩道が未整備で車道との境目がわかりづらい				・早期の歩道の整備	安全マップによる注意喚起	土木課