

令和2年度通学路合同点検実施箇所 (大空中学校)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
43	大空町11丁目4・大空中学校前交差点	大空中学校前交差点	一時停止が二段階の変わった交差点で、一時停止を無視する車が多い。	注意喚起 道路整備の検討	警察・危機対策課・土木課・道路維持課・学校
44	大空町11丁目4・大空中学校校門前	大空中学校校門前	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道の真ん中に電柱がある。 校門からまっすぐ横断歩道があるため児童生徒の飛び出しの可能性。 カーブからすぐに横断歩道があるので、通る車両のスピードが速く危険。 	注意喚起 道路整備の検討	警察・危機対策課・土木課・道路維持課・学校

【点検実施メンバー】中学校、地域住民、帯広警察署、市危機対策課、市土木課、市道路維持課、市教育委員会