


令和3年度通学路合同点検実施箇所（北栄小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
13	西12条南1丁目交差点	信号と案内標識が重なっており、車両から信号機が見にくい状況。停止線と横断歩道が薄くなっている。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の継続 ・停止線と横断歩道の塗りなおし 	警察・学校
14	西7条南1丁目 北栄小学校 校門前	押しボタン式信号機について表示変更間隔が長く感じられる。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の継続 	学校

【点検実施メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市危機対策課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。