


令和3年度通学路合同点検実施箇所（豊成小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
24	西11条南41丁目3と学園通りの交差する地点	交通量の多い道路で、沿線の駐車場に出入りする車両が多い。横断歩道のない箇所を児童が横断する。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の継続 ・注意喚起看板にかかる樹木の剪定 ・注意喚起看板の移動の検討 ・横断歩道等の設置の検討 	危機対策課・管理課・道路維持課・学校
25	西8条南39丁目、西5条南38丁目	駐車場に出入りする車両が多く、交通量も多い。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の継続 ・所管警察によるパトロールの実施 	警察・学校

【点検実施メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市危機対策課、市管理課、市土木課、市道路維持課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。