

■令和3年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和3年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
1	H30合同点検	○			西小			○	西24条南1丁目7番地5 西郵便局前横断歩道	朝夕の交通量が多く、信号の設置がないため、児童が横断するのは危険である。	○		○		児童の横断を禁止し、遠回りしている。交通指導員・保護者による見守り。
2	H30合同点検	○			西小			○	西23条南1丁目付近 (児童玄関西側)	道幅は狭いが、横断歩道の設置が望ましい。		○	○		児童生徒への注意喚起
3	H30合同点検	○			西小			○	西24条南1丁目7番地5 西郵便局前踏切	交通量が多く(大型車両の通行も多い)、歩道幅が狭いため、登下校時には危険。			○	・アンダーパスもしくは高架橋の設置	児童生徒への注意喚起
4	H30合同点検	○			西小				西23条南1丁目	跨線橋が老朽化により危険。駐輪場も夕方から夜にかけて治安の悪化が気になる。			○	・跨線橋の改築、修繕 ・駐輪場付近に街灯の増設	児童生徒への注意喚起
5	H29合同点検	○			柏小			○	東7条南11丁目 (旧セイコーマート東7条店横) 東7条南12丁目 (翔陽中学校横)	道路がまっすぐではないため見通しが悪い、11丁目線を横断する車が通学路を横切るので大変危険。			○	・標識の設置 ・冬場の除雪	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
6	H29合同点検	○	○		柏小			○	柏通 小学校東側道路	夏になると木や草が2メートル近くなり、見通しが悪い。車から子どもが見えないうえに不審者が出て周りに見えないので大変危険。			○	・状況に応じた草や木の選定 ・かしわ児童公園付近に防犯カメラの設置	交通安全と帰宅時刻についての指導
7		○			柏小			○	東6条南10丁目 協会病院の東側交差点	交通量が多く、事故が実際に発生している。	○		○	・手押し信号の設置	安全見守り隊やPTAの協力で立哨活動
8	H30合同点検	○			明星小			○	西4条南27丁目～ 西1条南34丁目	西5条通りにガードレールが少ない。交通量が多く、横断に注意。フードスタジアム付近の通りは狭く、ガードレール・街灯が少ない。			○	・ガードレール増設、警察の定期的な警ら、街灯の増設。	市教委(市役所)、町内会、地域連携会議との課題共有
9	R元合同点検	○	○		明星小			○	西10条南27丁目～西5条南32丁目	とてつぼ通(南27～28丁目)は狭いが、交通量が多く、車両のスピードも出ている。弥生通りは交通量も多く、車両のスピードも出ている。			○	・注意喚起の看板等の設置や警察の定期的な警ら	市教委(市役所)、町内会、地域連携会議との課題共有
10	R元危険箇所		○		明星小				西1条21丁目 (大通り公園)	大通り公園は特に暗い。			○	・街灯の増設	市教委(市役所)、町内会、地域連携会議との課題共有
11	R元合同点検		○		緑丘小			○	西14条南17丁目 (緑丘小学校敷地(校舎・グラウンド)の西側道路)	街灯がまばらなため、日没後はとても暗い。			○	・街灯の増設	児童生徒への注意喚起
12	H30危険箇所	○			緑丘小			○	緑ヶ丘7丁目付近 セブンイレブン(旧わかばいちまる)～美術館の東西道路	信号機のある横断歩道がなく、南側の地域に在住の児童が登下校に遠回りをしなくてはならない。	○		○	・手押し信号機の設置	児童生徒への注意喚起

令和3年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和3年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
13		○			北栄小		○	○	西12条南1丁目交差点	信号と案内標識が重なっており、車両から信号機が見にくい状況。停止線と横断歩道が薄くなっている。		○	○	・信号を見やすくする ・横断歩道を塗り直す	登下校時の安全指導
14					北栄小			○	西7条南1丁目 北栄小学校校門前	押しボタン式信号機について表示変更間隔が長く感じられる。	○		○	・押しボタンの代わりに速くなって欲しい	児童生徒への注意喚起
15	H24合同点検	○			光南小			○	東5条南20丁目1番地(学校前)	横断歩道がない		○	○		職員の見守り
16		○			啓西小			○	ソフトバンク前の交差点 (柏林台南町1丁目白樺16条西2丁目、西17条南3丁目、柏林台東町5丁目)	白樺通り南側歩道に歩行者用と自転車用の区別がなされている。しかし信号待ちする児童が滞留する場所が自転車用となっております。		○	○	・自転車用、歩行者用が逆になるとよい	見守り隊、保護者による現場での注意喚起
17		○			啓西小			○	道道芽室東4条帯広線(715線)弥生新道(弥生新道イオン前の側道)	登校時、渋滞回避の車がスピードを出して危険。			○	・取り締まり等の実施	注意して横断するよう注意喚起
18					啓西小			○	白樺16条西2～白樺16条西6 (ソフトバンクから北100mくらい)	自転車とのすれ違いが難しく、傾斜については冬季間車道側へ点灯すると危険。			○	・注意喚起 ・冬期間の砂まき	気を付けて登下校するよう注意喚起
19	H24・27合同点検、H30危険箇所	○			稲田小			○	稲田町基線7番地 (学園通り)	点検済み箇所。現状のまま。		○	○	・交通量が多い通りだが、南側に横断歩道が未設置	児童、地域・保護者への注意喚起
20	R元合同点検	○			稲田小			○	西15条南36～38丁目、学校西側道路	点検済み箇所。現状のまま。			○	・通学路だが、制限速度が50kmで、速度超過の車が多い。 ・制限速度を見直すことを強く要望	児童、地域・保護者への注意喚起
21	H27合同点検、H30危険箇所	○			稲田小			○	西15条南39丁目 (学校南側道路)	点検済み箇所。現状のまま。		○	○	・一時停止無視の車が多い。 ・横断歩道(南北)の押しボタン信号を設置することを要望	児童、地域・保護者への注意喚起
22	H30合同点検	○			稲田小			○	西19条南38丁目 弥生新道	点検済み箇所。現状のまま。			○	・交通量が非常に多い ・警察、町内会と連携した対策が必要。	児童、地域・保護者への注意喚起
23	H30合同点検	○			豊成小			○	清流西2丁目 (公園東通と稲田2号通が交差する地点) (帯広工業高校の北側T字路)	バス路線となっている広い通りであり、また広尾国道からの抜け道になっており交通量も多い。		○	○	・スクールゾーン標識の設置	交通ボランティアに見守りをしていただいている。
24		○			豊成小			○	西11条南41丁目3と学園通の交差する地点	駐車場に出入りする車両が多く、交通量も多い。			○	・駐車場から出る際の一時停止の設置 ・スクールゾーン標識の設置	児童生徒への注意喚起
25		○			豊成小				西8条南39丁目、西5条南38丁目	交通量の多い道路で、沿線の駐車場に出入りする車両が多い。横断歩道のない箇所を児童が横断する。			○	・店舗への対策を依頼	児童生徒への注意喚起
26	R元合同点検	○			大空小			○	大空町3丁目16番地 大空小学校東側	除雪の雪によりガードレールが大破しており通学時の児童を車から守ることができない。			○	・ガードレールの補修	ガードレールに近づかないよう注意喚起
27	H24合同点検、H30危険箇所	○			栄小			○	西17条北1丁目 (セフィーラ栄前交差点)	道幅が狭いにもかかわらず、終日交通量も多く速度超過する車が通行する交差点である。横断歩道は無いが、登下校時に児童が横断している。	○	○	○		朝の時間帯はボランティアの方や本校PTAに渡しをお願いしている。

令和3年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和3年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
28	H27合同点検、H30危険箇所	○			栄小			○	西17条北2丁目の南北線(いずみ第1児童公園横の通り)	終日交通量が多い。通学路として多くの児童が行き来するが、歩道がないため、歩きづらい。また、冬になると雪が積まれてしまい、交差点では子どもたちの待つ場所や見守り隊の人がなくなり、車道に出ざるを得ない。	○			・歩道の設置 ・難しいのであれば白線を引くなどし、車道と歩道の区別をつけてほしい。 ・交差点には雪を積まないなどの看板を立てていただいたり、雪の排雪をしたりしてほしい	ボランティアの方や本校PTAに見守っていただきたい。 ボランティアの方を増やすよう毎春募集をかけている。
29	H27合同点検、H30危険箇所	○			栄小			○	西16条北2丁目	終日交通量が多いが、信号も横断歩道もなく危険。過去に本校児童が乗る自転車と乗用車との接触事故が発生している。	○				児童生徒への注意喚起
30		○			栄小			○	西17条北1丁目	道路幅が狭い路線で、終日交通量も多い。冬場の除雪後は、歩道が極端に狭くなったり、雪山が発生する。	○			・通学路表示の設置や除雪した雪を速やかに排雪	児童への指導、場所によってはPTAの見守り
31	H24合同点検	○			若葉小		○	○	西17条南6丁目の交差点	交通量が多く、坂を下る車が減速せずに交差点を通行する。	○			・交通指導員の配置等	定期的な見守り活動
32	R元危険箇所			○	若葉小				自由が丘3丁目の階段	階段が急であり、一部老朽化している。	○			・交通指導員の配置 ・階段・手すりの補修等	児童への安全指導の徹底
33		○			若葉小				若葉小学校と第八中学校間	歩道の白線が消えている	○			・白線を引きなおす	児童への安全指導の徹底
34	H30合同点検	○			花園小			○	帯広市西12条南30丁目付近	交通量が多いが横断歩道もなく、近に信号機が1か所のみ。幼稚園の目の前で人の横断も多い。	○				児童への注意喚起 必要に応じた点検
35	H30危険箇所	○			花園小			○	公園東町2丁目	T字路の見通しが悪く危険。学校のすぐ近くなので子供も多く通る。	○			・出てくる車が左右を見渡せるカーブミラーの設置	児童への注意喚起
36	H30合同点検	○			花園小			○	公園東町3丁目付近	交通量が多い割に道幅が狭く、冬は1車線分の広さしかなくなってしまう。	○			・道幅の確保 ・除排雪	児童への注意喚起
37	R元危険箇所	○			花園小			○	帯広市西10条南20丁目付近	児童が登下校で横断するが、複雑な道で見通しも悪く、交通量が多く危険	○	○			昨年度から通学路の変更 児童への注意喚起 集団下校時などの指導
38	R2合同点検	○			啓北小			○	西16条北2丁目セイコーマート西側の交差点	芽室方面から学校に通学する児童は横断歩道のない道路を渡らなければならない状況。	○	○			登下校時の見守り活動
39	H30危険箇所	○			開西小			○	帯広市西22条南3丁目3番地	冬期間、歩道の除雪状態が悪く、登下校が危険である	○			・歩道歩幅の拡張	冬期間の登下校に関する注意喚起
40	H24・29合同点検、H30危険箇所	○			明和小			○	帯広市西19条4丁目(明和小学校南門から春駒どおりまでの南北の通学路)	歩道が狭く、冬季になると、機械による除雪ができず、車道を歩かざるをえない。校門前に横断歩道がなく、危険である。	○	○		・歩道除排雪	見守り隊による巡視及び除雪を行っている。
41	H28合同点検、H30危険箇所	○			川西小			○	スクールバス停留所(東4丁目・西4丁目)帯広市清流西4丁目稲田4号通り歩道・空き地	スクールバスのバス停を2カ所設置。多くの児童が道路を横断。出勤時刻、国道からの車従来が頻繁にあり、横断する児童の危険性大。交通量の増加が年々みられる。	○			・スクールバス待機場所の設置	児童・保護者への注意喚起。交通安全指導。バス運営委員会との情報共有。

令和3年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和3年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
42		○			清川小			○	西2線交差点	一時停止標識がなく、車両通行の済にも優先道路が分かりにくい状況			○	一時停止の標識の設置	児童・保護者への注意喚起、交通安全指導。バス運営委員会との情報共有。
43		○			広野小			○	令和3年度のスクールバス路線	降雪時の除雪※降雪時、スクールバス路線の除雪有無確認を学校で行わなければならないため			○	スクールバス運行前の確実な除雪(6時30分までに)	スクールバスの運行中止の判断を早めに行う
44		○			広野小			○	学校前(25号)の歩道	歩道が冬期間の除雪作業により破損し、歩きづらい状況になっている。50mほど。			○	歩道アスファルトの補修	登校時は1列縦隊で歩いており、横に広がらず、危険箇所を回避している。
45	R2合同点検	○			愛国小			○	道道595号と国道236号の交差点	複雑な交差点となっている。横断歩道のない箇所を横断する児童もいる。			○	ボールの設置	注意喚起
46		○			愛国小		○		帯広市愛国町空港線2号交差点	交通量が多い道路の横断			○	児童横断の看板設置	通学時に注意して歩行、横断するように指導した。
47		○			愛国小			○	帯広市愛国町基線1号の交差点	交通量が多い。道路の横断。2方向からの下り坂の為危険。			○	児童横断の看板設置	横断時には注意して歩行、横断するよう指導した。
48	R元危険箇所	○			愛国小			○	愛国町基線33付近の歩道	舗装をはがれ、自転車のタイヤを取られる。			○	舗装補修 ※補修可能と推察し、合同点検の希望は無しとしました。場所の特定が必要な場合は学校へ声かけください。	通学時に注意して歩行、運転するよう指導した。
49		○			愛国小			○	帯広市愛国町基線2号付近	歩道脇の樹木の枝が歩道にはみ出している。歩道脇のイタドリ等の草が歩道にはみ出している。			○	樹木剪定 雑草刈り	通学時に注意して歩行、運転するよう指導した。
50					第二中			○	西24条南1丁目(西帯広郵便局前近辺の歩道～踏切)	踏切内は歩道と車道の区別が曖昧で、道幅も狭くなることから通過車両との接触が懸念される。			○	踏切内歩道の拡張 縁石等による車道との区別の明確化	生徒への指導、交通安全見守り隊への安全確保依頼
51	R2合同点検				第二中			○	西24条南1丁目(本校北東側近辺の歩道)	歩道上に電柱があり、歩道の幅が十分に確保できない。通行量が多く、自転車などの通行が非常に危険			○	電柱建立位置変更 歩道の拡幅	生徒への徹底指導
52	H24・29合同点検、H30危険箇所	○			第五中			○	学校グラウンド北東、側交差点(西16条南4丁目29)	点滅信号があるが、朝の交通量が多く、スピードを出して通行する車両が多い。事故も多く、危険である。	○		○		交通安全指導の充実
53	R元危険箇所		○		第八中			○	西16条南6丁目と西17条南6丁目の道路の横断(帯広第八中学校と若葉小学校の間の通学路)	街灯がなく暗いので、夕方にかけて危険である。			○	外灯の設置	生徒に注意喚起する。
54		○			大空中			○	大空町1丁目12付近	歩道がない道路を生徒を通学している。			○	道幅の拡幅。スクールゾーンの設定	注意喚起

■令和3年度通学路における危険箇所一覧

※網掛けについては、今年度合同点検実施箇所です。

番号	他年度合同点検	交通	防犯	防災	小学校名	道路区分			箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容				令和3年度の対策状況
						国	道	市			信号	横断歩道	安全マップ	その他	
55	R元危険箇所、R2合同点検	○			大空中			○	帯広市大空町11丁目大空中中学校北西交差点	交差点道路が入り組んでおり、車の往来が危険。			○	・交差点道路の改善 ・歩道の設置	生徒への注意喚起と春・秋の教職員による交通安全指導
56	R元危険箇所	○			大空中			○	帯広市大空町11丁目大空中中学校校門前	横断歩道があるが、信号はなく、通行車両のスピードが速く危険。		○	○	・横断歩道位置の変更	生徒への注意喚起と春・秋の教職員による交通安全指導
57		○	○		南町中			○	西15条南36丁目サケのふる里公園から南8線までの売買川沿いの遊歩道	遊歩道に照明がない。			○	・パトロール ・街灯の設置	注意喚起 夜間は通行しない
58			○		南町中				西15条南36丁目サケのふる里公園のトイレ	24時間開いているが、安全面で心配。			○	・パトロール	注意喚起
59		○			南町中			○	西15条南35丁目手押し信号機のある交差点	過去に接触事故があった箇所。			○	・パトロール	注意喚起
60		○			西陵中			○	西18条南1丁目と2丁目の境目西陵中学校グラウンド北西角の交差点	交差点が複雑で、横断歩道がなく、一時停止の位置も歩行者からは分かりにくい			○		登下校で注意をするように該当生徒に指導している。
61		○			川西中			○	帯広市川西町西2線25-13帯広火葬場前の交差点	自転車通学の生徒もいて、交差点を通る。この場所でも例年交通事故が多発しており、安全面で危惧している。	○	○	○		生徒に注意をして渡るよう指導
62		○			川西中			○	帯広市清流東4丁目西4丁目スクールバスの停留所前の十字路	スクールバスのバス停が二カ所あるが、車の往来が頻繁にある。そのため、横断歩道などを設置してほしい。			○		生徒に注意して渡るよう指導
63		○			川西中			○	帯広市清流東4丁目西4丁目スクールバスの停留所付近	スクールバスのバス停が二カ所あるが、冬季は雪山により道幅も狭くなり、視界も悪い。バスが停車している間、渋滞となる。			○	・バス停の所の車道を広げる、又はロータリーのような場所を造成する。	児童生徒への注意喚起
64		○			八千代中			○	西1線149番地八千代中学校前	歩道がひび割れていたり、波うっていたりする。			○	・修理依頼	児童生徒への注意喚起
65	R元危険箇所	○			八千代中			○	西1線149番地八千代中学校前	歩道の縁石が崩れている(数カ所)			○	・修理依頼	児童生徒への注意喚起