

令和4年度通学路合同点検実施箇所（光南小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
14	東5条南20丁目1番地	横断歩道がなく、登下校時は車も多く横断が危険。	・注意喚起の継続	警察、学校
15	東8条南19丁目1番地	横断歩道がなく、東から西に渡る際に危険。	・注意喚起の継続 ・押しボタン信号機の移設の検討	警察・学校
16	東4条南20丁目1番地	東大通の抜け道として使われるためスピードを出す車が多く危険。	・注意喚起の継続 ・注意喚起看板等の設置の検討	警察・危機対策課・学校

【点検実施メンバー】小学校、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。