


令和4年度通学路合同点検実施箇所（栄小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
23	西17条北2丁目20、21、33、34番地交差点 (西17北2・2号線)	栄保育園やあづさ公園方面から通学してくる児童が信号機や横断歩道がなく交通量の多い交差点を横断し、危険。	・歩道の設置工事中で、ドット線を塗り直して注意喚起	警察・土木課・学校
24	西16条南1丁目の16条通と大和通りが交わる十字路	大和町内会方面から通学してくる児童が信号機や横断歩道がなく交通量の多い交差点を横断し、危険。	・工事中の市道開通後、一時停止標識の設置検討	警察・土木課・学校

【点検実施メンバー】小学校、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものの。