


## 令和7年度通学路合同点検実施箇所（帯広第二中学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
No.48	西 24 条南 1 丁目 (学校北東側近辺の歩道)	歩道上に電柱があり、歩道の幅が十分に確保できない。通行量が多く、自転車等の通行が危険である。	生徒への徹底指導 歩道の拡幅工事を検討	学校、北海道

【点検実施メンバー】学校、道路管理者(道)、警察、管理課、土木課、危機対策課、教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。