

●平成30年度通学路等における危険箇所等集計表

学校・児童保育センター	危険箇所等	左記の内 合同点検箇所	備考
帯広小学校	3		
西小学校	5	5	第二中学校と3件重複
柏小学校	1		
明星小学校	7	4	第四中学校と1件重複
緑丘小学校	2		
北栄小学校	5	1	5件中 ブロック塀1件
光南小学校	1		
東小学校	2		
啓西小学校	3	2	
稲田小学校	13	6	南町中と2件重複
豊成小学校	3	1	南町中と1件重複
大空小学校	3	3	大空中と2件重複
栄小学校	3		
若葉小学校	3		第八中と2件重複
広陽小学校	2	1	
花園小学校	5	2	5件中 ブロック塀2件
啓北小学校	3		
開西小学校	1		
明和小学校	2	1	
森の里小学校	4	3	4件中 ブロック塀1件
つつじが丘小学校	3	1	
川西小学校	1		川西中と1件重複
広野小学校	1	1	八千代中と1件重複
大正小学校	1		
愛国小学校	4	3	
帯広第二中学校	7	6	西小と3件重複
帯広第四中学校	4	4	明星小と1件重複
帯広第五中学校	1		
帯広第八中学校	2		若葉小と2件重複
大空中学校	2	2	大空小と2件重複
南町中学校	6	5	稲田小と2件重複 豊成小と1件重複
緑園中学校	6	4	
翔陽中学校	1	1	
川西中学校	2		川西小と1件重複
八千代中学校	1	1	広野小と1件重複
帯広南商業高等学校	1	1	
中央児童保育センター	1		その他の児童保育センターは全て通学路上
合計	115	58	
合計(重複除く)	102	48	

<通学路等における危険箇所とは？>

各学校が、「防犯」「防災」「交通安全」の観点から、通学路等の安全点検を実施し、危険と思われる箇所として抽出したものです。

[具体的視点の例示]

- ・人の目の状況(人・車の通行・見守りや路上の死角、子どもの110番の家など)
- ・機械の目の状況(防犯カメラの設置状況など)
- ・道路の状況(車の走行による危険性や歩車道の区別など)
- ・沿道の状況(空き家、空き地の管理状態など)
- ・ブロック塀等の状況(著しいひび割れ、破損又は傾斜の有無、2mを超える高さなど)