


平成30年度通学路合同点検実施箇所（稲田小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
35	稲田通と共栄通の交差点	西15条南35丁目	交通量が多く、右左折する車が多い。交差点が変形しているため車輻側からの視界も悪く事故多発。	横断歩道位置の修正の必要性を確認、三現示信号への変更、安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市教育委員会
36	道道帯広の森公園線(空き店舗の北側)	西15条南35丁目付近	南北の横断歩道はあるが、歩行者の信号無し。一時停止しないで交差点に入る車が多い。	手押し信号機から通常の信号機への変更、停止線の塗り直し、安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市教育委員会、学校
37	住宅街	西19条南38丁目付近	信号を待ちきれず、抜け道として使用する車が多い。道幅が狭く危険。	白線を引く、看板の設置、安全マップ等による児童、保護者への啓発	市安心安全推進課、市道路維持課、市教育委員会、学校
41	弥生新道と稲田町・1号線(学園通)の交差点(コンビニエンスストア付近)川西・稲田西	西18条南41丁目	交差点は、右左折する車が多い。川西・稲田西2線(畜大前)は大型車両も含め交通量が多く、スピードも出ている。朝の横断は要注意。	道路整備、安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市教育委員会、学校
42	南町・南8線甲線(南町中北側)	西17条南35丁目	車のスピードが出ている。冬期間歩道が除雪が不十分。	除排雪、安全マップ等による児童、保護者への啓発	町内会、市道路維持課、市教育委員会、学校
91	稲田南町線(稲田小学校西側)	西16条南38丁目1	スピードを出す車が多い。	安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会、学校

【対策検討メンバー】小学校、中学校、保護者、帯広警察署、道路管理者、市安心安全推進課、市土木課、市建築指導課、市道路維持課