


# 通学路対策箇所図（広陽小学校）



- - - - - 通学路(学校指定)  
————— 要対策箇所

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
46	市道西18南3・2号線	帯広市西18条南3丁目	スピードを出す車両が多い	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への注意喚起実施</li> <li>注意喚起看板の設置</li> </ul>	小学校 市安心安全課
47	市道西18南4・2号線	帯広市西18条南4丁目	スピードを出す車両が多い	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への注意喚起実施</li> </ul>	小学校
74	西8号南線(光西橋)	西18～19条南3丁目	白樺通から光西橋南側までの道路幅員が狭小	<ul style="list-style-type: none"> <li>児童への注意喚起実施</li> <li>都市計画決定断面での道路整備に向けて検討中</li> </ul>	小学校 市土木課

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署