


## 通学路対策箇所図（明和小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
54	市道西19南5・2号線 市道西20南5・2号線	帯広市西19条南5丁目 帯広市西20条南5丁目	歩道と車道の区別がない	・歩車道分離した道路整備(現在整備中) ・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員による見守り活動の実施	市土木課 小学校
55	市道西19南4・2号線	帯広市西19条南4丁目	横断箇所に信号機がない	・ボランティア等による見守り等の配置 ・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員による見守り活動の実施 ・注意喚起看板の設置	小学校 市安心安全課
56	市道西19南4・21号線	帯広市西19条南4丁目	横断箇所に横断歩道・信号機がない	・ボランティア等による見守り等の配置 ・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員による見守り活動の実施	小学校
57	市道西19南4・2号線	帯広市西19条南4丁目	夕方になると暗い	・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員による見守り活動の実施 ・町内会と防犯灯の協議	小学校
58	市道西19南4・8号線	帯広市西19条南4丁目	スピードを出す車両が多い	・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員による見守り活動の実施	小学校
59	市道西19南4・2号線	帯広市西19条南4丁目	信号機と横断歩道の不足	・ボランティア等による見守り等の配置 ・参観日、学校通信等を利用した交通安全に関わる啓発、教職員による見守り活動の実施	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署