


通学路対策箇所図（西小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
4	市道西23南1・1号線	帯広市西23条南1丁目	横断箇所に横断歩道・信号機がない	<ul style="list-style-type: none"> 危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視する 危険な状況を関係機関に伝え、要望を継続していく ボランティア等による見守り等の配置 注意喚起看板の設置 	小学校 市安心安全課
5	市道西23南1・6号線	帯広市西23条南1丁目	横断箇所に横断歩道・信号機がない	<ul style="list-style-type: none"> 危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視する 危険な状況を関係機関に伝え、要望を継続していく ボランティア等による見守り等の配置 	小学校
6	道道川西芽室音更線	帯広市西23条南1丁目	横断箇所に信号機がない	<ul style="list-style-type: none"> 危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視する 危険な状況を関係機関に伝え、要望を継続していく ボランティア等による見守り等の配置 	小学校
7	道道川西芽室音更線	帯広市西23条南1丁目	沿線の駐車場に出入りする車両が多い	<ul style="list-style-type: none"> 危険な箇所であることを地域、保護者に伝えて見守り活動を重視する ボランティア等による見守り等の配置 	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、第二中学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部事業課