


# 通学路対策箇所図（栄小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
42	市道西17北1・1号線	帯広市西17条北1丁目	横断箇所に信号機がない スピードを出す車両が多い	・ボランティア等による見守りが立たない日がないように確認	小学校
43	市道西16南1・西6号線	帯広市西16条南1丁目	横断箇所の交通量が多い	・ボランティア等による見守りが立たない日がないように確認	小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課、市土木課、市道路維持課、帯広警察署