



平成30年度通学路合同点検実施箇所（豊成小学校）



- - - - - 通学路(学校指定)
————— 要対策箇所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号平30情復第1511号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
44	公園東通と稲田2号通の交差点 (帯広工業高校の北側T字路)	清流西2丁目19	バス路線となっている広い通りで交通も多いが、信号はなく、南側から来る車が右折するときなどに自転車との接触事故が発生。	停止線の塗り直し、信号機と横断歩道の設置要望、安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署、市教育委員会、学校
92	稲田通(大型商業施設前)	西6条南34丁目	交通量が多い。	安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】小学校、中学校、保護者、帯広警察署、道路管理者、市安心安全推進課、市土木課、市建築指導課、市道路維持課