

通学路危険箇所

資料22-2



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号令元情複第688号)



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
1	南の森南10線	南の森南10線	・帯広の森コミセン北東 横断歩道の位置 ・冬期間の吹き溜まり	・横断歩道位置を大空団地側丁字路へ移設 ・防雪柵等の設置又は道路南側歩道の通行	市安心安全推進課 市道路維持課 市教育委員会 公安委員会
2	1級市道158 大空通り	大空町3丁目16番地 大空小学校東側	・ガードレールが除雪の影響で破損している ・破損して鋭利になっている部分もあり危険	・破損しているガードレールの再設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課 市教育委員会