


令和5年度通学路合同点検実施箇所（柏小学校）



——— 要対策箇所
⋯⋯⋯ 通学路（学校指定）

図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
5006	東10条南10丁目交差点	車両用信号機しかなく、子ども目線からだと信号機が見辛い	見守り隊・PTAの立哨活動 歩行者用信号機の設置の検討	学校 警察

【点検実施メンバー】小学校、交連協、警察、市危機対策課、市管理課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものの。