


令和5年度通学路合同点検実施箇所（啓西小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
5018	西16条通・白樺通	歩行者用、自転車用の区別がされているが、道路を横断する児童が自転車専用箇所を通ることとなり危険	看板設置の検討 継続した見守り隊の配置	危機対策課 学校
5021	啓西小南側歩道	不陸によりインターロッキングが沈み、大きな水たまりができて歩行困難となる。	注意喚起 水はけ改善の検討	学校 道路維持課

【点検実施メンバー】小学校、PTA、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市道路維持課、市都市政策課、市教育委員会
この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものの。