


令和5年度通学路合同点検実施箇所（豊成小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
5024	公園東町通(北斗病院前)	登下校時車通りが多い	継続した見守り隊の配置 通学路の見直し検討	学校 教育委員会
5025	西4条南38丁目 三叉路	登下校時車通りが多い	注意喚起の継続 通学路の見直し検討	学校 教育委員会

【点検実施メンバー】小学校、PTA、交連協、警察、市危機対策課、市管理課、市道路維持課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。