


令和5年度通学路合同点検実施箇所（明和小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
5039	第二柏林台川東面	抜け道として通る車がスピードを出す	継続した見守りの配置 看板設置の検討	学校 危機対策課
5040	西 19 条南 4 丁目明和小北通	小学校・高校・保育所が面しているが速度を出す車が多い	注意喚起の継続 交通安全啓発の検討	学校 警察

【点検実施メンバー】小学校、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、北海道開発局、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものの。