


令和5年度通学路合同点検実施箇所（川西中学校）

5056



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
5056	川西町西2線 (火葬場北東交差点)	交差点に信号がなく、清流からくる児童・生徒が渡るとき危険(信号がない)	自転車利用の指導 道路整備の推進 信号機設置の検討(道路整備後)	学校 土木課 警察

【点検実施メンバー】小学校、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものです。