


平成28年度通学路合同点検実施箇所（北栄小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第607号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
101	西8条南甲線 (校舎西側通り)	西8条南1丁目～西8条南2丁目	通学路であるが、横断道路がなく、道路横断の際に危険である。	・注意喚起看板等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市安心安全推進課 市教育委員会 小学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署