


# 平成28年度通学路合同点検実施箇所（啓西小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第607号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
102	西18南1, 2・23号線 西18南1, 2・24号線 (副道交差点)	西18条南2丁目	副道の部分に横断歩道はあるが、止まれ等の標識がなく、渋滞した時の抜け道として、車が通行することも多い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>注意喚起看板等の設置</li> <li>道路標示の設置</li> <li>安全マップ等による児童、保護者への啓発</li> </ul>	帯広建設管理部 帯広警察署 市安心安全推進課 市教育委員会 小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部