


## 平成28年度通学路合同点検実施箇所（豊成小学校）



- - - - - 通学路(学校指定)
- 要対策箇所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第607号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
103	川西・稲田基線東1線 間・1号線 (共生通)	清流西2丁目	大型店舗がオープンしたことに伴い、来店者の車や商品 配送車の出入りが増え、児童が建物の陰になり、交差点 の見通しも悪く、大変危険である。	・注意喚起看板等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 市安心安全推進課 小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署