


平成28年度通学路合同点検実施箇所（若葉小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第607号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
104	西18条南6丁目 弥生新道南町6線 (交差点)	西17条南6丁目	終日交通量が多い。通学路として多くの児童が行き来するが、朝の通勤車両と登校する自転車との衝突が危惧され、大変危険である。	<ul style="list-style-type: none"> ・ガードレール等の設置 ・警察による取締り、信号機調整 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発 	帯広建設管理部 帯広警察署 市安心安全推進課 市教育委員会 小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署、帯広建設管理部