


平成28年度通学路合同点検実施箇所（川西小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号 平28情複、第607号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
105	川西・稲田西2線線 (火葬場前の交差点)	稲田町西2線	自転車通学の生徒もいて、交差点を通る。昨年度、この場所で交通事故があり、安全面で危惧している。	・道路整備(整備中) ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市土木課 市教育委員会 小学校
106	稲田町4号線 川西・4号乙線 (稲田4号通)	清流西4丁目	スクールバスのバス停が二カ所あるが、国道から曲がってくる車の往来が頻繁にあり、通勤車両と児童の衝突が危惧される。	・横断歩道等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	帯広警察署 市道路維持課 市教育委員会 小学校

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署