


## 平成29年度通学路合同点検実施箇所（柏小学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
101	東7条線 南11丁目東線	東7条南11丁目 (セイコーマート東7条店横) 東7条南12丁目 (翔陽中学校横)	道路がまっすぐではない。 11丁目線を横断する車が通学路を横切るので大変危険。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署