


平成29年度通学路合同点検実施箇所（明和小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号9883平29情複第836号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
106	西19南4・8号線	西19条南4丁目 (明和小学校南門から春駒どおりまでの南北の通学路)	歩道が狭く、冬季になると、機械による除雪ができず、車道を歩かざるをえない。 校門前に横断歩道がない。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校
107	西19南4・2号線	西19条南4丁目交差点	児童がコの字に横断しなくてはならない。	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会 小学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署