

平成29年度通学路合同点検実施箇所（森の里小学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号9883平29情複第836号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
108	西帯広団地・36号線	西22条南4丁目 (森の里小学校～緑園中学校東側歩道)	通り抜け車両のスピードが速く、歩道も狭い。 雪が降ると車道との区別が困難。	・注意喚起看板等の設置 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課 市安心安全推進課 市教育委員会 小学校

【点検実施メンバー】教育委員会、小学校、保護者、地域住民、市安心安全課推進、市土木課、市道路維持課、帯広警察署