


令和元年度通学路合同点検実施箇所（広陽小学校・西陵中学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号令元情複第688号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
32	3・4・39号 18条通り	18条通り(西18条西2丁目～南5丁目)	・道路幅が狭く見通しが悪い	・道路の整備 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市土木課、市教育委員会、学校
55	大江病院北側の東西に伸びる生活道路	西20条南2丁目	・横断歩道がない	・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市教育委員会、学校
56	19条通り	西20条南2丁目 (19条通り 大江病院北側の交差点付近)	・東西に渡る横断歩道がない ・交通量が多く危険	・大江病院北側交差点から少し南側に、東西へ渡る横断歩道と手押し信号機の設置要望 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市安心安全推進課、市教育委員会、学校
57	3・4・39号 18条通り	西陵中学校校舎南西にある橋(18条通り沿いから西へ渡る橋)	・歩道がない ・道路幅も狭く、車のすれ違いがやっとの幅 ・スーパーがあるため搬送の大型車両も頻繁に通る	・路面表示による歩行者の区分 ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課、市教育委員会、学校

【対策検討メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市安心安全推進課、市土木課、市教育委員会