

令和元年度通学路合同点検実施箇所（花園小学校・帯広第四中学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号令元情複第68)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
36	2級市道232・236	帯広市西10条南26丁目付近 (十条写真スタジオ前の交差点)	<ul style="list-style-type: none"> 変則的な交差点であり、道路際にアパートが建ち、見通しも悪くなり危険 一時停止を停まらない車が多い 横断歩道が消えかかっている 交通安全誘導員がいない 	<ul style="list-style-type: none"> 横断歩道の再塗装 交通安全誘導員の人員確保 安全マップ等による児童、保護者への啓発 	市道路維持課、市安心安全推進課、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市安心安全課推進、市教育委員会