


## 令和元年度通学路合同点検実施箇所（大空小学校、大空中学校）



24



25



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号令元情複第688号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
24	市道6307 大空小学校正門前西側	大空町3丁目16番地 大空小学校正門前通り	<ul style="list-style-type: none"> <li>住宅の新設等により朝の通勤時に車が多い</li> <li>速度規制がされていない</li> <li>一時停止や横断歩道がなく危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>警察署へ速度規制の要望</li> <li>安全マップ等による児童、保護者への啓発</li> </ul>	市安心安全推進課、市教育委員会、学校
25	1級市道158 大空通り	大空町3丁目16番地 大空小学校東側	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガードレールが除雪の影響で破損している</li> <li>破損して鋭利になっている部分もあり危険</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>破損しているガードレールの再設置</li> <li>安全マップ等による児童、保護者への啓発</li> </ul>	市道路維持課、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】小学校、中学校、地域住民、帯広警察署、市安心安全推進課、市道路維持課、市教育委員会