

令和元年度通学路合同点検実施箇所（明和小学校、帯広第八中学校）



図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
39	黒百合歩道橋東の東西にのびる道	帯広市西20条南4丁目10～11番地 (黒百合歩道橋を明和小学校側に渡った先)	・児童が学校へ行くには道路を渡る必要があるが、横断歩道がなく危険	・橋の東側から歩道にかけての路面改良検討 (道路に色をつけて視覚的注意喚起を促す) ・安全マップ等による児童、保護者への啓発	市道路維持課、市教育委員会、学校
40	明和小の北側の道	帯広市西19条南4丁目33 (明和小学校北側の道路)	・横断歩道があるものの、細い道にもかかわらずスピードを出す車が多く危険 ・学校の北門前なのでほとんどの児童が通る ・明和小、大谷高校、保育園に全て同じ道路から入れるため交通量と道路幅があっていない	・横断歩道前の路面改良検討 (色をつけるもしくは凸凹を作る)	市道路維持課、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市安心安全課推進、市教育委員会