

令和元年度通学路合同点検実施箇所（緑丘小学校、帯広第五中学校）



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。(承認番号令元情複第688号)

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	対策実施者
14	西14条線	西14条南17丁目 (緑丘小学校の西側道路)	<ul style="list-style-type: none"> ・街灯がまばらなため、日没後はとても暗い ・路肩の樹木が鬱蒼としており死角ができています ・過去には不審者出没情報もあり 	<ul style="list-style-type: none"> ・街灯の増設検討 ・樹木の整備検討 ・警察の巡回等 	市道路維持課、市教育委員会、学校

【点検実施メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市教育委員会