


令和2年度通学路合同点検実施箇所 (第二中学校)



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものの。

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策の検討内容	対策実施者
40	西24条南1丁目の道道2 14号線の二中の目の前の 歩道	第二中目の前の歩道	歩道に電柱があり、自転車と歩行者 がすれ違えない。車道の轍がひどく、 何かあったら危険。	車道の改良検討 生徒への注意喚起	道・警察・ 学校

【対策検討メンバー】 中学校、北海道、警察、市土木課、市教育委員会