


令和 2 年度通学路合同点検実施箇所 (稲田小学校)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
15	稲田町基線 7 番地 学園通	稲田町基線 7 番地 学園通	歩道がなく、横断歩道もないが、通行量が多く、とても危険。	歩道設置、児童への注意喚起等。	警察・危機対策課・土木課・道路維持課・学校

【対策検討メンバー】 小学校、地域住民、市危機対策課、市土木課、市道路維持課、警察、市教育委員会