


令和2年度通学路合同点検実施箇所 (啓北小学校)



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。

図面番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策実施者
30	西16条北2丁目セイコー マート西側の交差点	西16条北2丁目セイコーマート西側の交差点	通行量が多いが信号機もなく、横断が大変危険。芽室方面から学校に通学する児童は横断歩道のない道路を渡らなければならない。	児童、地域・保護者への注意喚起 登校時の見守り活動	警察・危機対策課・土木課・道路維持課・学校

【対策検討メンバー】 小学校、市危機対策課、市土木課、市道路維持課、警察、市教育委員会