

## 令和3年度通学路合同点検実施箇所（柏小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
7	東6条南10丁目協会病院の 東側交差点	交通量が多く、事故が実際に発生している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の継続</li> <li>・樹木の剪定</li> <li>・ゼブラゾーンや横断歩道の設置</li> <li>・注意喚起看板の設置</li> </ul>	道路維持課・危機対策課・ 管理課・学校

【点検実施メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市危機対策課、市管理課、市土木課、市道路維持課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。