


令和3年度通学路合同点検実施箇所（清川小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
42	西2線交差点	・一時停止標識がなく、車両通行の際に優先道路 がわかりにくい状況。	・児童・保護者への注意喚起の継続 ・交通安全指導。バス運営委員会と の情報共有。 ・破線(ドットライン)の塗りなおし ・一時停止標識設置の検討	警察・道路維持課・学校

【点検実施メンバー】小学校、スクールバス運転手、帯広警察署、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。