


令和3年度通学路合同点検実施箇所（南町中学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
57	西15条南36丁目サケのふる里公園から南8線までの川沿いの遊歩道	遊歩道に照明がない。	・注意喚起の継続	学校
59	西15条南35丁目手押し信号機のある交差点	過去に接触事故があった箇所。	・注意喚起の継続 ・樹木等の枝払い ・注意喚起看板の設置	帯広建設管理部(北海道)・危機対策課・学校

【点検実施メンバー】中学校、地域住民、帯広警察署、帯広建設管理部(北海道)、市危機対策課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものだ。