


## 令和3年度通学路合同点検実施箇所（大空中学校）

54



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
54	大空町1丁目12 森の子保育園付近	歩道がない道路を生徒が通学している。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起の継続</li> <li>・通学路変更の検討</li> <li>・道路整備の検討</li> <li>・規制エリア設置の検討</li> </ul>	警察・危機対策課・土木課・学校

【点検実施メンバー】中学校、地域住民、帯広警察署、市危機対策課、市管理課、市土木課、市道路維持課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。