


令和3年度通学路合同点検実施箇所（栄小学校）



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
30	栄小南側の北1丁目線一帯	道路幅が狭い路線で、終日交通量も多い。冬場の除雪後は、歩道が極端に狭くなったり、雪山が発生する。	<ul style="list-style-type: none"> ・注意喚起の継続 ・通学路表示の設置 ・速やかな除排雪 	危機対策課・道路維持課・学校

【点検実施メンバー】小学校、地域住民、帯広警察署、市危機対策課、市管理課、市土木課、市道路維持課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。