


## 令和4年度通学路合同点検実施箇所 愛国小学校)



図面番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策の検討内容	関係機関
39	愛国町基線の愛国神社入口交差点から北側の歩道	舗装のひび割れが多く、草も伸びているため自転車の走行時に危険。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自転車の走行に支障が出るひび割れは補修する</li> <li>・草刈りの時期の前倒しの検討</li> </ul>	道路維持課・学校

【点検実施メンバー】小学校、PTA、交連協、警察、市危機対策課、市土木課、市管理課、市教育委員会

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図（タイル）を複製したものだ。